
Refacere sistem supraveghere interior Hikvision 25camere

I.D.: 84362733

Data publicarii	04.07.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.000,00 RON - 8.000,00 RON

Descriere: Pentru refacerea/upgradul sistemului de supraveghere video se vor inlocui integral traseele de cablu ftp, se instaleaza camere noi si se configureaza NVR. Pentru refacerea sistemului se folosesc urmatoarele materiale: Switch POE hikvision 16 porturi -2buc Camera hikvision 4mp cu audio - 1buc HDD WD surveillance 3 TB -2buc Cablu FTP - 900 m Doza - 25 buc Mufa cat 6 rj45 -55buc Rack 6U -1buc
