
Servicii de reparații auto Dacia Duster cu număr de înmatriculare PH 10 WPA

I.D.: 64083559

Data publicarii	09.12.21	Coduri CPV	50112100-4 50112000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.252,53 RON - 3.252,53 RON

Descriere: Servicii de reparații auto Dacia Duster cu număr de înmatriculare PH 10 WPA- inlocuit set ambreiaj (disc,placa,rulment) +volanta masa dubla, lichid frana
