
Servicii de constatare tehnica Efectuare test autovehicul cu sistem diagnosticare dedicat original BMW, continuare teste autovehicul si efectuare stergere rapida, pentru autovehiculul marca BMW/330XD. Motorul nu pornește, prezentând mai multe erori ale computerului de bord + Înlocuire

I.D.: 81732084

Documente participare:

- Solicitare oferta de pret - Anunt publicitar - SERVICII DE CONSTATARE TEHNICA BMW 2 BUC OP.doc

Data publicarii	08.05.23	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	10.05.23	Pretul estimativ:	3.361,36 RON - 3.361,36 RON

Descriere: Servicii de constatare tehnica Efectuare test autovehicul cu sistem diagnosticare dedicat original BMW, continuare teste autovehicul si efectuare stergere rapida, pentru autovehiculul marca BMW/330XD. Motorul nu pornește, prezentând mai multe erori ale computerului de bord + Înlocuire acumulator original/ înregistrare/scriere acumulator. SS: WBAVD91010F006493 si Efectuare test autovehicul cu sistem diagnosticare dedicat original BMW, continuare teste autovehicul si efectuare stergere rapida, pentru autovehiculul marca BMW/330XD. Autovehiculul prezintă mai multe erori ale computerului de bord, sistemul ABS nu funcționează. SS:WBAVD910X0F006492
