

## Servicii de reparații auto SKODA OCTAVIA

I.D.: 53612083

---

Data publicarii	25.01.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.01.21	Pretul estimativ:	16.600,00 RON - 16.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Servicii de reparații auto SKODA OCTAVIA cu SS:TMBAJ7NEXH0046087, constând in inlocuirea urmatoarelor piese: Far stânga complet - cod: 5E1941017B - 1 buc, Aripă față stânga - cod: 5E0821105B - 1 buc, Carenaj roată față stânga - cod: 5E0809957B - 1 buc, Set adeziv aripă față - cod: D 180003M2 - 1 buc, Planetară stânga completă SCH - cod: 5Q0407761 X - 1 buc, Braț suspensie față stânga - cod: 5WA407151 - 1 buc, Pivot față stânga - cod: 5Q0407365A - 1 buc, Fuzetă roată stânga - cod: 5Q0407255R - 1 buc, Amortizor față stânga/dreapta - cod: 5Q0413023GH - 2 buc, Tampon limitator stânga - cod: 1K0412303B - 1 buc, Protecție amortizor față stânga - cod: 5Q0413176C - 1 buc, Butuc/rulment față stânga - cod: 8V0498625 - 1 buc, Inel de etanșare - cod: 6Q0407623E - 1 buc, Suport stabilizator față stânga - cod: 5Q0411315B - 1 buc, Scut - cod: 3Q0825236D - 1 buc. Garanție: pentru materialele inlocuite și serviciile prestate - conf. legislației în vigoare.

---