
SERVICE POMPA DOZATOARE / INST DOZARE HIPOCLORIT

I.D.: 94395299

Data publicarii	07.03.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.461,70 RON - 1.461,70 RON

Descriere: Servicii de service pompe dozatoare hipoclorit de sodiu, ce includ: - constatare stare pompa de dozare; - inlocuire piese de schimb, conform deviz de reparatie; - verificare in functionare. Conform deviz de reparatie.
