
Verificare stingator tip P6

I.D.: 42131760

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.03.19 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 21,00 RON - 21,00 RON

Descriere: Verificarea stingatoarelor consta în: verificarea presiunii din recipient, verificarea agentului de stingere, verificarea starii tehnice si estetice a stingatoarelor. Reîncarcarea stingatoarelor consta în: încărcarea recipientului cu praf, spuma sau CO2, si cu agent propulsor, sigilare, etichetare cu termen de valabilitate. Reparatia totala a stingatoarelor consta în: proba de presiune a recipientului, vopsirea recipientului, schimbarea prafului si a agentului propulsor, schimbarea pieselor deteriorate, etichetare cu termen de valabilitate, sigilare. Firma noastra este atestata pentru executarea lucrarilor de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendii cu AUTORIZATIE SERIA A NR 1478 DIN 07.11.2011
