
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe

I.D.: 49184171

Data publicarii	26.08.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.261,16 RON - 1.261,16 RON

Descriere: Manopera inlocuit: placute frana punte fata, racord frana punte fata dreapta, etrier frana punte fata dreapta, senzor ABS punte spate stanga. Diagnoza computerizata, test de frana pe standul cu role
Piese furnizate de service: placute frana, racord frana, etrier, senzor ABS
