
Încărcat, verificat, reparat, etalonat stingator P6, G2, G5

I.D.: 46835779

Data publicarii	26.05.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.204,00 RON - 1.204,00 RON

Descriere: - Verificarea vizuala a indicatiilor manometrului - Demontat stingator - Golit stingator - Spalat recipient stingator - Uscat recipient stingator - Vopsit recipient stingator dupa caz - Probat corp stingator pe bancul hidraulic - Demontat sistemul de percutare refulare - Verificat sistemul de percutare refulare - Verificat teava de refulare - Verificat parghia de percutare - Verificat subansamblu furtun refulare - Verificat probat manometru - Incarcat recipientul cu spuma aeromecanica - Montat sistemul de percutare refulare - Presurizat stingatorul (cularea verde pe manometru) - Montat stingatorul furtunul de refulare,centura pt furtunul de refulare - Etichetat stingatorul cu eticheta societatii cu data in care a fost facuta verificarea si data expirarii - Sigilat stingator cu sigiliul societatii(sigiliu autoblocant tip snur) - Emiterea buletinului de verificare - Emiterea certificatului de garantie
