

---

## Schimbare robinet hidrant și verificarea instalației de hidranți interiori

I.D.: 77883299

---

Data publicării	25.01.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 956,05 RON - 956,05 RON

---

Descriere: Demontarea racordului fix tip C de pe robinet. Demontarea robinetului de pe țeava de alimentare. Se monteaza robinetul hidrant pe conducta de alimentare. Se monteaza racordul fix pe robinetul hidrant. Se face proba de etanșitate. Verificarea echipării cu materialele necesare conform P118/2 și a presiunii de lucru o dată la 6 luni. Robinet hidrant fara racord: 1 x 109,25 = 109,25 lei; Racord fix tip C: 1 x 16,80 = 16,80 lei; Manopera demontat și montat robinet hidrant: 1 x 150 = 150,00 lei; Verificat hidranți interiori de incendiu: 17 x 40,00 = 680,00. TOTAL = 956,05 lei fara TVA

---