

Piese de schimb pentru echipamentul medical radiologic Multix Fusion Digital Wireless de fabricatie Siemens

I.D.: 41879923

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 07.02.20 | Coduri CPV | 34913000-0 33100000-1 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Termenul limita pentru depunere: 08.02.20

Descriere: PaxScan 4336W, PN 10893478 pentru echipamentului medical radiologic Multix Fusion Digital Wireless de fabricatie Siemens. Piesa de schimb trebuie sa fie originala sau compatibila cu echipamentul medical. Compatibilitatea trebuie demonstrata cu o declaratie de conformitate. Piesele de schimb vor fi transmise la magazia unitatii (mentionata in comanda) in ambalaj original, iar codul produsului inscris sa fie cel ofertat. Operatorii economici interesati trebuie sa detina autorizatie CNCAN pentru manipulare valabila la echipamentul medical mentionat.
