

---

## **SERVICII DE REPARATII PENTRU AUTOTURISM HYUNDAI TUCSON MS12MCK**

I.D.: 51341846

---

Data publicarii	06.11.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.161,30 RON - 3.161,30 RON

---

Descriere: PIESE NECESARE: ULEI MOTOR 5W30: 6 L X 38.66 = 231.93 LEI FILTRU ULEI : 1 BUC X 42.02 LEI  
FILTRU AER: 1 BUC X 50.42 LEI FILTRU COMBUSTIBIL: 1 BUC X 109.24 LEI FILTRU HABITACLU: 1  
BUC X 54.62 LEI PLACUTE FRANA : 1 SET X 151.26 LEI ARC FATA: 2 BUC X 268.91 LEI = 537.82  
LEI KIT PROTECTIE: 1 SET X 100.84 LEI KIT SARCINA : 2 BUC X 159.66 LEI = 319.33 LEI SENZOR  
FILTRU MOTORINA : 1 BUC X 184.87 LEI INTERCOOLER: 1 BUC X 663.87 LEI TOTAL PIESE:  
2446.22 LEI MANOPERA: 715.08 LEI TOTAL VALOARE: 3161.30LEI

---