

---

## **Servicii de reparații și revizii tehnice a suflantelor instalate la Statia de epurare Cluj**

I.D.: 47874972

---

Data publicarii	07.07.20	Coduri CPV	50531300-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 116.210,00 EUR - 116.210,00 EUR

---

Descriere: Servicii de reparatii si revizii tehnice a suflantelor instalate la Statia de epurare Cluj (2 buc. suflante - reparații, 2 buc. suflante - revizii tehnice periodice). Având în vedere că în stația de epurare sunt 9 suflante (7+2R), din care 2 nu funcționează deloc deoarece sunt defecte, iar alte 2 au depășit numărul de ore de funcționare (pentru revizia tehnică periodică la 24000 ore funcționare), reparațiile la cele două suflante defecte și reviziile la cele două suflante la care s-a depășit numărul de ore de funcționare (pentru revizia tehnică periodică la 24000 ore funcționare), trebuie efectuate în regim de urgență, deoarece nefuncționarea acestora poate conduce la oprirea procesului de epurare biologic. Reviziile suflantelor trebuie efectuate conform cărții tehnice a echipamentului, respectiv trebuie efectuate de o firmă autorizată de producător și trebuie să se respecte instrucțiunile din manualele de exploatare și întreținere specifice ale suflantelor, elaborate de producător.

---