
reparatii curente sala sport exterior

I.D.: 55808475

Data publicarii	07.04.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 71.191,42 RON - 71.191,42 RON

Descriere: Pretul de catalog cuprinde urmatoarele lucrari: - desfacere tencuieli soclu; - termoizolatie pereti cu polistiren de 10 cm grosime; - termoizolatie glafuri ferestre cu polistiren de 2 cm grosime; - termoizolatie soclu cu polistiren extrudat de 5 cm grosime; - tencuiala decorativa cu granulatia de 2 mm; - tencuiala mozaicata soclu; - vopsire streasina din lemn; - sort si glafuri ferestre din tabla vopsita; - inlocuire jgheaburi si burlane
