
SERVICE INSTALATII DE CLIMATIZARE TIP SPLIT DE PERETE 12000 BTU/H DAIKIN

I.D.: 43431730

Data publicarii	03.07.19	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 700,00 RON - 700,00 RON

Descriere: Se executa urmatoarele operatii : curatare filtre unitate interioara, curatare cu aspiratorul evaporatorul si vaporizatorul unitatilor, splalare cu solutie a condensatorului unitatii exterioare,rematisare circuit frigorific exterior cu banda de matisat daca este cazul, verificare - unitate interna si externa, circuitele electrice de alimentare unitati, circuitul frigorific, traseu de evacuare condens, dezinfectarea cu spray a unitatii interne, verificare presiune si temperatura freon din circuitul frigorific, reincarcarea cu freon a instalatiei frigorifice in limita maxima de 5%, verificare parametri de functionare, instruire personal beneficiar.Daca se constata montaje neconforme normelor de instalare se va mentiona in PV de service si cu aprobarea beneficiarului se va executa remontarea aparatelor conform instructiunilor de montaj al producatorului.
