
Reparare si intretinere echipamente incalzire racire

I.D.: 83832676

Data publicarii	19.06.23	Coduri CPV	45259000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.497,94 RON - 8.497,94 RON

Descriere: Reparare si intretinere echipamente incalzire racire: inlocuire kit etansare pompa, inlocuire kit etansare si rulmenti pompa Wilo, inlocuire pompa DAB si remediere defectiuni instalatie apa calda de consum - conform comenzii
