

---

## Servicii de reparatie copiatoare

I.D.: 53604777

---

Data publicarii	21.01.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.277,32 RON - 3.277,32 RON

---

Descriere: 1.Servicii de reparatie copiator Gestetner SP 3200SF/ Aficio SP 3200 SF cu nr. de inventar: 320611 Rola preluare hartie din tava Curatire si gresare 2.Servicii de reparatie Copiatorul Canon iR-3035 cu nr. de inventar 320566 Unitate de imagine Canon iR-3035 Rola preluare hartie din tava 1 Rola preluare hartie din tava 2 Fuser Canon iR-3035 Curatire si gresare Manopera + deplasare

---