

Revizie aparat phacoemulsificare INFINITI Vision System

I.D.: 82931768

Data publicarii 30.05.23 Coduri CPV 50422000-9

Pretul estimativ: 5.000,00 RON - 5.000,00 RON

Descriere: Operațiuni efectuate în cadrul reviziei pentru phaco-emulsificatorul Infiniti: • Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și prinderilor roților. • Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători. • Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului; • Verificare conectori și cabluri; • Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up; • Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului; • Verificare și curățare filtre; • Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă și pistoane de acționare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); • Verificare și curățare ventilatoare de răcire; • Verificarea presiunii cu casetă uscată (la diferitele praguri de măsurare a presiunii și vacuumului); • Verificare recunoaștere casetă; • Testare la priming a casetei; • Verificare coagulare la cele trei praguri; • Verificare parte de phaco prin măsurarea ultrasunetelor longitudinale și torsionale; • Verificare vitrectomie la 800 cpm • Verificare și calibrare ecran; • Descărcare fișiere de loguri și erori; • Verificare pedală (funcționare continuă și ușoară); • Verificare sonde client (hand piece); • Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). • Verificare parametrii de protecție electrică conform SREN 60601/ SREN 62353 Dacă pe parcursul reviziei