

---

**Diagnosticare completa pentru verificarea conditiei camerelor de stingere ale intrerupatorului HEC3 de la HG3 (3 bucati), demontarea unei camere de stingere de la intrerupatorului HEC3 - HG3, demontarea unei camere de stingere de la intrerupatorului HEC3 - HG6, asigurare piese de schimb pentru modificare camera de stingere care se demonteaza de la intrerupatorului HEC3 - HG3 si se instaleaza la intrerupatorului HEC3 - HG6, instalare camera de stingere demontata de la intrerupatorului HEC3 - HG3**

I.D.: 839093

---

Data publicarii	27.11.13	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	35.800,00 RON
-------------------	---------------

---

Descriere: Diagnosticare completa pentru verificarea conditiei camerelor de stingere ale intrerupatorului HEC3 de la HG3 (3 bucati), demontarea unei camere de stingere de la intrerupatorului HEC3 - HG3, demontarea unei camere de stingere de la intrerupatorului HEC3 - HG6, asigurare piese de schimb pentru modificare camera de stingere care se demonteaza de la intrerupatorului HEC3 - HG3 si se instaleaza la intrerupatorului HEC3 - HG6, instalare camera de stingere demontata de la intrerupatorului HEC3 - HG3 la intrerupatorului HEC3 - HG6 , diagnosticare completa dupa modificare intrerupator HEC3 - HG6, teste finale cu intrerupatorului HEC3 - HG6,

---