

---

## Sisteme de supraveghere

I.D.: 51259202

---

Data publicarii	03.11.20	Coduri CPV	35125000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.750,00 RON - 5.750,00 RON

---

Descriere: Reparatii sistem STAP, reconfigurare conform Evaluare de risc pe securitate fizica si Proiect sistem., cu sirena interioara, senzor vibratii, senzori de miscare, pedala panica. Reparatii sistem TVCI/IP, de supraveghere stradala, inlocuire componente defecte, completare cu 3 camere interioare. Switchuri, cablaj FTP si alimentare, conectica, completare sistem TVCI/ IP accesorii,conectica IP, suportii, mufe, reconfigurare sistem, manopera montaj si punere in functiune

---