
Serviciu de reparație la partea de caroserie la ambulanța VW Transporter T6 cf. anunțului ADV1310572

I.D.: 72539252

Data publicarii	24.08.22	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.812,35 RON - 4.812,35 RON

Descriere: Serviciul de reparație la partea de caroserie la ambulanța VW Transporter T6, cu seria de șasiu WV1ZZZ7HZKH155095 / 2019. În cadrul serviciului se vor înlocui următoarele piese: geam usa culisanta, rola superioara usa culianta, rola inferioara usa culianta, rola mijloc usa culisanta si se vor realiza următoarele operatiuni: inlocuire geam lateral usa culisanta, reparat si vopsit usa culisanta, reparat si vopsit panou lateral, reparat mecanism usa culisanta, inlocuire role usa culisanta precum si realizarea serviciului de foliere corespunzator ambulantei, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1310572.
