

---

## **Servicii de reparatie pentru auto Suzuki Vitara B-408-RWR**

I.D.: 105956700

---

Data publicarii	21.11.24	Coduri CPV	50111000-6 50100000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	874,37 RON - 874,37 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere:	inlocuit discuri frana fata inlocuit placute frana fata
------------	---------------------------------------------------------

---