
Muzeul National Brukenthal

I.D.: 49428977

Data publicarii	03.09.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.171,50 RON - 3.171,50 RON

Descriere: Verificarea periodica obligatorie a stingatoarelor care sa includa: - verificarea agentului de stingere (pulbere, spuma, CO2, dupa caz); - verificarea recipientului la presiune hidraulica; - verificarea pieselor componente, înlocuirea lor daca este cazul; - sigilarea si etichetarea cu eticheta autoadeziva care indica perioada de valabilitate a verificarii obligatorii si a garantiei. Piesele care trebuie înlocuite (corp supapa, manometru, furtun de refulare) se factureaza separat. Cantitati: - stingator tip G2 = 245 buc., - stingator tip P6 = 100 buc. , - stingator tip G5 = 11 buc., - stingator tip P1 = 2 buc. , - hidrant = 14 buc., - pompe de apa tip Carpati = 2 buc.
