
Verificare hidranti interiori

I.D.: 41464931

Data publicarii	14.01.20	Coduri CPV	35111000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 800,00 RON - 800,00 RON

Descriere: Verificare a 16 buc hidranti interiori, 35111000-5 Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2) DESCRIERE: verificare hidranti interiori conform Legea 307/2006 art.51, OMAI 163/2007 art.57 alin.(1) si NP118/2-2013 art.27.8, 28.3, 27.21, 27.15 dupa incheierea verificarilor se emit urmatoarele documente: - raport de control care va fi inmanat beneficiarului - decizie cu numirea unui responsabil cu exploatarea instalatiei de catre beneficiar - intocmirea graficului de verificari, reparatii curente si mentenanta - intocmirea registrului de evidenta conform anexei 28 din NP118/2-2013 Oferta nu include cheltuieli pentru remedierea defectiunilor constatate la partile componente ale instalatiei (demontarea din sistem, inlocuirea cu piese noi, repunerea in stare de functionare a acesteia, dotarea cu materiale si accesorii etc.)
