

## **Servicii verif reparare întreț instalație limitare și stingere a incendiilor hidranti int/ext Camin**

I.D.: 95853767

Data publicarii 09.04.24 Coduri CPV 50413200-5

Pretul estimativ: 525,00 RON - 525,00 RON

Descriere: Servicii de verificare, reparare și întreținere (mentenanță) a instalației de limitare și stingere a incendiilor cu apă-tip hidranți interiori/exteriori) la Sediul Căminului Studențesc TEI C1 din B-dul Lacul Tei nr. 118sector 2 București(15 buc.).Pentru fiecare serviciu/produs prețul unitar este de 35,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA de 19% în valoare de 6,65 lei rezultând o valoare de 41,65 lei/buc.(TVA inclus).Prestatorul va efectua următoarele operațiuni ce vor fi trecute obligatoriu în caietul de service după cum urmează:-verificare autorizată a instalației de limitare și stingere a incendiilor cu apă-tip hidranți interiori/exteriori-constatare autorizată a instalației de limitare și stingere a incendiilor cu apă-tip hidranți interiori/exteriori-evaluare autorizată a instalației de limitare și stingere a incendiilor cu apă-tip hidranți interiori/ exteriori pentru asigurarea funcționării în parametri normali cu minimalizarea timpului de nefuncționare și pentru a detecta potențiale probleme pentru prevenirea degradării condițiilor de funcționare pentru prelungirea duratei de viață și a perioadei de exploatare pentru echipamente pentru o utilizare optimă și reducerea costurilor cu reparațiile-reparare autorizată a instalației de limitare și stingere a incendiilor cu apă-tip hidranți interiori/exteriori doar în cazul nefuncționării în baza evaluării- întreținere (mentenanță) a instalației de limitare și stingere a incendiilor cu apa-tip hidranți interiori/ exteriori.