
Serviciu de reparație la sistemul de direcție la ambulanța VW Transporter T 5, conform ADV1305152

I.D.: 71708108

Data publicarii	26.07.22	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.521,01 RON - 2.521,01 RON

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul de direcție la ambulanța VW Transporter T 5, cu seria de șasiu WV1ZZZ7HZDH022380 / 2013 cu numărul de înregistrare MAI 34963 de la Detașamentul de Pompieri Bacău. În cadrul serviciului se va înlocui următoarea piesă: pompă servodirecție - 1 buc și se va realiza următoarea operațiune: înlocuit pompă servodirecție, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1305152.
