
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 47521147

Data publicarii	22.06.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.152,00 RON - 1.152,00 RON

Descriere: - verificare / incarcare stingator cu pulbere tip P6 = 30 buc; - verificare / incarcare stingator cu Co2 tip G2 = 3 buc; - verificare / incarcare stingator cu Co2 tip G5 = 1 buc; - inlocuit furtun refulare = 5 buc; - inlocuit manometru presiune = 5 buc; - agent stingere (pulbere ABC) = 18 kg.
