
Piese de schimb reparatie echipament Fiocchetti

I.D.: 98688501

Data publicarii	13.06.24	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.610,00 RON - 2.610,00 RON

Descriere: - Piese de schimb placa de comanda si control ECTF pentru echipamente Fiocchetti (reparatie) - 1350 lei - Motor ventilator condensor Fiocchetti (schimbare piesa). 1260 lei
