

---

## REPARATIE MASINA DE SPALAT LG

I.D.: 82931861

---

Data publicarii	30.05.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.690,00 RON - 2.690,00 RON

---

Descriere: Reparatii masini de spalat si uscatoare de haine D.G.A.S.P.C.-Campia turzii 1. Reparatii masini de spalat Lg Professional : 1buc - Schimb rulmenti cuva -schimb semering etansare cuva - Schimb Garnitura usa Valoare piese de schimb: 942 ron. Manopera : 1400 ron Deplasare si constatare : 350 ron Total: 2692 ron FIRMA NU ESTE PLATITOARE DE TVA Conform referat aprobat nr. 25869 din 19.05.2023 intocmit de Teodora Szentes pentru Complex Servicii Sociale Campia Turzii

---