

SERVICII VERIFICARE STINGATOARE

I.D.: 62620902

Data publicarii	01.11.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.669,50 RON - 2.669,50 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: „SERVICII VERIFICARE STINGATOARE,, Cod CPV:50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2), OPERATIUNI DE VERIFICARE,REINCARCARE SI REPARARE A STINGATOARELOR DE INCENDIU in conformitate cu OMAI 138/2015: VERIFICAREA STINGATOARELOR: • Identificarea stingatorului; • Verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatoarului; • Verificarea existentei/functionarii manometrului si a indicatiilor acestuia; • Verificarea furtunului, duzei de refulare/palniei; • Verificarea starii de incarcare prin cantarire; • Etichetarea si sigilarea stingatorului Verificarea funcționării instalatiei de stingere cu hidranți exteriori presupune derularea completă a furtunului sub presiune, urmarindu-se aspectele urmatoare: • verificarea presiunii/debitului; • modul de manevrare al robinetilor, urmărindu-se ca deschiderea/inchiderea, să se realizeze cu efort minim și complet; • starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea să poată fi utilizate la presiunile și debitele de utilizare; • verificarea tevilor de refulare a apei; • accesul către hidranții de incendiu interiori/exteriori; • starea tehnică a cutiilor de protecție; • înlocuindu-se elementele deteriorate din diferite cauze/motive; • starea de etanșare a elementelor de protecție (garnituri etc.); Stingatoare de Tip: P6 200x 8,50 Stingatoare de Tip: G2 60 x 8,00 Stingatoare de Tip: P50 5x 74,50 Stingatoare de Tip: P2 6x 7,00 Hidranti de incendiu exteriori
