
REPARATIE RICOH 5300 VOLUNTARI

I.D.: 45304540

Data publicarii	26.03.20	Coduri CPV	50323200-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

Descriere: REPARATIE RICOH 5300 VOLUNTARI Operatiuni specifice de service pentru readucerea echipamentului in parametrii normali de functionare conform recomandarilor producatorului. Se recomanda inlocuirea unitatii de imagine. DOT NR 25/19.03.2020
