
Servicii de verificare hidranti ;Servicii verificare, reparare , incarcare stingatoare tip P6

I.D.: 44861837

Data publicarii	10.12.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.022,00 RON - 1.022,00 RON

Descriere: Servicii de verificare hidranti interiori : Pachetul cuprinde servicii de verificare hidranti interiori - 9 buc - 28.00 lei/buc Servicii de verificare, reparare , incarcare stingatoare tip P6 : Pachetul cuprinde servicii de verificare, reparare , incarcare stingatoare tip P6 - 70 buc- 11.00 lei/buc
