

## Reparație mecanică la excavator Erc 1400-10M, UMC Rovinari, sector Pinoasa

I.D.: 102946698

Documente participare:

- FisaDate\_DF1226031.pdf
- caietdesarcini\_signed.pdf
- formulare\_signed.pdf
- proiect de contract\_signed.pdf
- DUAE\_CERERE\_299793.xml

---

Data publicarii	20.09.24	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.10.24	Pretul estimativ:	211.736,43 RON - 211.736,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Excavatorul ERc1400x30/7-10M aparținând UMC Rovinari, cu număr de fabricație 35, a fost pus în funcțiune în iunie 1988 și are un număr de 22.885 ore de funcționare. În urma ultimelor verificări efectuate privind starea tehnică a cablurilor de susținere de la mecanismul de ridicare-coborâre braț roată port-cupe al excavatorului ERc1400x30/7-10M conform celor transmise de reprezentanții UMC Rovinari prin adresa nr. 16100/UMCPI/12.08.2024 (anexată la prezentul) au fost semnalate pe cablul tip W-S D 40 (6x36) zincat stânga 3 toroane afectate prin ruperea lițelor, din care 2 toroane cu câte 4 lițe rupte și al treilea cu o liță ruptă, lițele rupte fiind dispuse pe o lungime de 300 mm, situație ce impune înlocuirea celor două cabluri tractiune speciale tip W-S D 40 (6x36) zincate în regim de urgență, fiind necesară achiziția serviciului de reparație cu terți. De asemenea, s-a constatat faptul că cuplajele la suprasarcină tip EAS 494-620, ce îndeplinesc rolul de dispozitive de siguranță în cadrul mecanismului de rotire suprastructură excavator sunt blocate, trebuind înlocuite. Solicitățile de clarificări se vor face cu 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare cu 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---