

Reparatii auto sistem franare

I.D.: 88913221

Data publicarii 30.10.23

Coduri CPV 98390000-3

Pretul estimativ: 2.181,58 RON - 2.181,58 RON

Descriere: Reparatie auto VW Transporter MAI 50707: inlocuit placute frana spate si fata, inlocuit surub conducta EGR si verificat eficacitate franare.
