
Servicii de reparare autoturism Dacia Logan MAI 26683

I.D.: 69097546

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.254,38 RON - 1.254,38 RON

Descriere: Servicii de reparare autoturism Dacia Logan MAI 26683, Inlocuire teava catalizator, inlocuire set rulmenti spate, inlocuit bucsa punte spate, inlocuit rulment roata fata dreapta, sudat esapament. Oferta cuprinde piesele de schimb si manopera afertenta.
