
VERIFICARE/INLOCUIRE/CALIBRARE SENZOR O2 LA DETECTORUL MULTIGAZ MSA ALTAIR 5X

I.D.: 79648598

Data publicarii	06.03.23	Coduri CPV	35125100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.457,00 RON - 1.457,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: CARACTERISTICI: Se va verifica si inlocui senzorul O2 defect. Se va calibra aparatul pentru toti senzorii montati inclusiv pentru noul senzor O2.
