
Reparație moto marca BMW - MAI 42824 și MAI 42827

I.D.: 104163710

Data publicarii	16.10.24	Coduri CPV	50115000-4
Termenul limita pentru depunere:	17.10.24 12:00	Pretul estimativ:	6.929,05 RON - 6.929,05 RON

Descriere: Autoritatea contractantă are în intenție achiziționarea serviciului de reparație pentru motocicletele marca BMW – MAI 42824 și MAI 42827. Reparația pentru MAI 42824 constă în înlocuirea modului frontal de presiune al sistemului de frânare (pompa de ABS), înlocuire lichid de frânare și înlocuire bec far. Reparația pentru MAI 42827 constă în înlocuirea plăcuțelor de frână spate și disc de frână spate.
