
Reparatie tahograf instalat pe ambulanta BH 32 SAJ

I.D.: 92069977

Data publicarii	18.01.24	Coduri CPV	50411400-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.231,91 RON - 1.231,91 RON

Descriere: Oferta se refera la serviciul de reparatie tahograf prin inlocuire senzor instalat pe ambulanta cu nr. BH 32 SAJ Oferta contine piesele de schimb si manopera aferenta. Garantie pt. reparatie si piese: 12 luni
