

Servicii de reparație auto (schimb kit ambreiaj, volantă coroană-1 buc., lichid frană-1 buc., șurub

I.D.: 103709203

Data publicării 30.09.24 Coduri CPV 50112000-3 50112200-5

Pretul estimativ: 4.823,99 RON - 4.823,99 RON

Descriere: Servicii de reparație auto (schimb kit ambreiaj, volantă coroană-1 buc., lichid frană-1 buc., șurub volantă 1 buc., spray curățat 1 buc., set ambreiaj 1 buc., cilindru receptor- 1 buc., lampă număr -2 buc., bujii incandescente -4 buc.), pentru autoturismul cu număr de înmatriculare B-99-WHL, aflat în exploatare în cadrul Instituției Prefectului-Județul Ilfov, conform deviz de constatare nr. 8638/07.08.2024, atașat.