

---

## **Servicii de service pentru camerele de supraveghere video**

I.D.: 42553713

---

Data publicarii	22.04.19	Coduri CPV	50343000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 720,00 RON - 720,00 RON

---

Descriere: Interventie, in orice situatie, in maxim 2 de ore de la sesizarea defectiunii. In cazul unor defectiuni minore acestea vor fi remediate pe loc, iar in alte cazuri subansamblele defecte vor fi inlocuite contra cost. -deplasare -verificare sistem de supraveghere si constatare

---