

---

## Verificare hidranti interiori si stingatoare

I.D.: 88879450

---

Data publicarii	30.10.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.137,00 RON - 1.137,00 RON

---

Descriere: Verificare la 6 luni a hidrantilor interiori /exteriori. Operatiunea consta in verificarea conditiei cutiei de hidrant,robinet,furtun de incendiu,teava de refulare,verificarea garniturilor. Testarea presiunii statice de lucru pentru hidranti interiori si a debitului de apa pt hidranti exteriori. Verificarea vizuala a indicatiilor manometrului - Demontat stingator - Golit stingator - Spalat recipient stingator - Uscat recipient stingator - Vopsit recipient stingator dupa caz - Probat corp stingator pe bancul hidraulic - Demontat sistemul de percutare refulare - Verificat sistemul de percutare refulare - Verificat teava de refulare - Verificat parghia de percutare - Verificat subansamblu furtun refulare - Verificat probat manometru - Incarcat recipientul cu pulbere Tip Centimax folosind masina de Incarcat automat tip PFF-FLIP-EK pulberea fiind in prealabil cernuta Automat de catre masina - Montat sistemul de percutare refulare - Presurizat stingatorul (cularea verde pe manometru) - Montat stingatorul furtunul de refulare,centura pt furtunul de refulare - Etichetat stingatorul cu eticheta societatii cu data in care a fost facuta verificarea si data expirarii - Sigilat stingator cu sigiliul societatii(sigiliu autoblocant tip snur) - Emiterea buletinului de verificare - Emiterea certificatului de garantie

---