
**Reabilitare conducta refulare Statie de pompare Caramidari -
Statie Epurare pe o lungime de 80 m prin metoda camasuiri cu
rasina pe suport textil .Conducta supusa reabilitari este DN 800
DIN PREMO .**

I.D.: 37711808

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 06.08.19 | Coduri CPV | 45232420-2 45232151-5 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | |
|--|----------|
| Termenul limita pentru depunere: | 19.08.19 |
|--|----------|

| | |
|------------|---|
| Descriere: | cONDUCTA ARE PIERDERI DE APA UZATA .TRASEUL SUPUS REABILITARII ESTE SITUAT PE UN TEREN VIRAN SI IN SPATIUL PUBLIC (TROUAR -CALEA RULARE STRADALA) |
|------------|---|
