

**Reabilitare conducta refulare Statie de pompare Caramidari -
Statie Epurare pe o lungime de 80 m prin metoda camasuri cu
rasina pe suport textil .Conducta supusa reabilitari este DN 800
DIN PREMO .**

I.D.: 37711808

Data publicarii	06.08.19	Coduri CPV	45232420-2 45232151-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	19.08.19
--	----------

Descriere:	cONDUCTA ARE PIERDERI DE APA UZATA .TRASEUL SUPUS REABILITARII ESTE SITUAT PE UN TEREN VIRAN SI IN SPATIUL PUBLIC (TROUAR -CALEA RULARE STRADALA)
------------	---
