

## Reparatie instalatie termica

I.D.: 103723043

---

Data publicarii	02.10.24	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

---

Descriere: Activitati specifice:  Verificare documentatiei centrala termica, boiler apa calda menajera, vase de expansiune, pompe etc. (factura, aviz tehnic de import, carti tehnice)  Verificare „Proiect instalatie termica,cazan si accesorii”  Verificari tehnice conf. PTA1-2010 pentru cazane vechi.  Instruirea personalului de exploatare conf.PTA1-2010.  Verificarea integritatii cazanului  Incercarea cazanului la presiunea hidraulica  Verificari aplicabile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in livretul aparatului precum si in instructiunile producatorului  Verificare dimensional si constructiv a incaperii unde este montata centrala  Verificare cos evacuare gaze arse  Verificare etansare instalatie hidraulica  Verificare filtru separator de impuritati (pe tur si pe returul instalatiei )  Verificare clapete sens, robineti separatie  Verificarea tensiuni de alimentare si priza de pamant  Verificare perna de aer vas expansiune instalatie termica  Verificare supape de siguranta  Verificare aerisitor automat pe turul cazanului  Verificare pompe circulatie  Curatare si verificare cailor de fum la centrala termica  Verificare puterii de incalzire a cazanului  Verificare si reglaj a instalatiei termice.  Verificare si analiza gazelor arse.  Verificare tiraj cos.  Verificare eficienta cazan.  Verificare protectie cazan (cos, supratemperatura, termostate)  Verificare existenta si functionare sursa alternativa de alimentare electrica cazan  Completare doc

---