

Valoare estimativă achiziție servicii de verificare tehnică/revizie tehnică pentru autovehiculul marca Lamborghini 834 R Aventador, an de fabricație 2014, serie șasiu: ZHWER1ZDXELA02099.

I.D.: 49004392

Documente participare:

- Anunt.pdf

Data publicarii	20.08.20	Coduri CPV	50112000-3 71631200-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.08.20
----------------------------------	----------

Descriere: 1. Efectuarea unei verificări din care să rezulte dacă autoturismul având seria de identificare: ZHWER1ZDXELA02099 face obiectul unei rechemări în service sau a vreunei campanii de verificări service; 2. Verificări asupra motorului: 2.1. Filtru de aer; 2.2. Sistemul de injecție și aprindere: pompe de combustibil și conectori electrici; 2.3. Sistemul de răcire: verificarea lichidului de răcire, radiatoare și condensatoare; 2.4. Verificarea uzurii ambreiajului; 2.5. Verificarea bujiilor; 2.6. Ulei de motor și filtre; 3. Rezervorul de combustibil, sistemul de evacuare, sistemul de încălzire 3.1. Filtre de praf ale sistemului de aer-condiționat; 4. Transmisie 4.1. Uleiul din cutia de viteze; 4.2. Filtrul de ulei al cutiei de viteze; 4.3. Uleiul de la diferențialul frontal; 4.4. Uleiul de la diferențialul spate; 4.5. Uleiul de la sistemul electronic de cuplare; 4.6. Nivelul de fluid hidraulic al sistemului de transmisie; 5. Axa frontală/axa spate: 5.1. Componentele de virare: elementele de protecție și carcasa casetei de direcție, axele pârghiilor de comandă a direcției, arborii diferențialului; 5.2. Nivelul de fluid al servodirecției; 5.3. Îmbinările suspensiilor față și spate: inspecție vizuală și verificarea în vederea unor îmbinări/strângeri corecte; 6. Roți, frâne 6.1. Sistemul de frânare: țevi, coliere, conectori electrici; 6.2. Nivelul de lichid de frână; 6.3. Discuri de frână și plăcuțe de frână; 6.4. Anvelope și jante: verificarea suprafeței de rulare, presiune, starea generală; 6.5. Verificarea datei de expirare a kit-ului de reparații; 7. Șasiu 7.1. Verificare vizuală sub caroserie; 8. Caroserie 8.1. Centuri de siguranță: funcționare și stare generală; 8.2. Extinctor: verificarea datei de expirare (dacă este cazul); 9. Sistemul electric 9.1. Verificarea farurilor 9.2. Baterie: conectori și nivelul de încărcare; 9.3. Verificarea funcționării sistemului de avertizare; 10. Diagnoză 10.1. Verificarea istoricului avariilor din memoria computerului de bord.
