
Verificare tehnica cazan apa calda si elemente de siguranta

I.D.: 41515116

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.01.20 | Coduri CPV | 71630000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 03.02.20 | Pretul estimativ: | 900,00 RON - 900,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|

Descriere: Verificare pentru repunere in functiune dupa reparatii la cazan apa calda SIETA, P=465 kw, la CRRN Babeni; cazanul a fost reparat. Intocmirea documentatiei de verificare tehnica si la elementele de siguranta. Unitatea care va efectua verificarea tehnica trebuie sa indeplineasca conditiile Legii 64/2008 precum si prescriptiile tehnice ISCIR PT C 9/2010 si C11/2010, respective pentru cazane apa calda cu P> 400 kw.
