

---

## **Rreparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT 4 Deva - Instalatii CED în statia CF Banita**

I.D.: 7399540

---

Data publicarii	23.07.13	Coduri CPV	45234115-5
--------------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Înlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare, cu cabluri de semnalizare cu izolatie de PVC, manta din banda de otel si armatura de aluminiu, pozarea lor în sapatura, subtraversarea liniilor prin tuburi PVC de tipul greu, introducerea în postul de comanda si în cutiile terminale, efectuarea capului de cablu, mufarea acestora cu mufe termoretractabile, conform celor prezentate la capitolul 3 „ Solutii tehnice adoptate „ din caietul de sarcini.

---