

---

## **INSPECTIE TH/CURATARE COS DE FUM**

I.D.: 76265644

---

Data publicarii	09.12.22	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: INSPECTIE TEHNICA/ VERIFICARE/CURATARE SISTEM DE EVACUARE GAZE DE ARDERE - COS DE FUM la CENTRALA TERMICA/SOBA TERACOTA OPERATIUNI EXECUTATE : - Captura foto faza initiala - Procedura verificare, conforma cu normativele actualizate - Evaluare constatare in locatia beneficiarului in vederea executarii procedurilor - Verificat etanseitati racord de legatura - canal de fum - Video inspectie canal de fum - Curatat canal fum inaltime utila - Curatat /aspirat canal colector - Curatat /aspirat racord de legatura - Verificat structura rezistenta vizual exterior, video inspectie interior - Inspectie zona superioara cos de fum - Inspectie usa vizitare/curatare. - Verificare elementele de prindere - Verificare asigurare statica - Captura foto faza finala

---