
Servicii de verificare tehnica, constatare si diagnost. in vederea repararii instalatie RX COMBIMAT

I.D.: 97041163

Data publicarii	07.05.24	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.800,00 RON - 4.800,00 RON

Descriere: Achizitie cnf, solicitare compartiment Radiologie prin referat de necesitate nr. 8052/ 24.04.2024 (POZ 2) *VERIFICARE TEHNICA SI DIAGNOSTICARE* - oferta nr. 917/ 30.04.2024 1) Servicii de verificare tehnica si diagnosticare instalatie RX tip COMBIMAT (S/N 98706), dupa cum urmeaza: - Verificare tehnica functionala - Diagnosticare defect si functionare necorespunzatoare - Identificare componente defecte - Intocmire raport tehnic de diagnosticare si recomandare solutii de reparare. 2) Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii; 3) Autorizatie de manipulare emisa de CNCAN; 4) Certificat managementul calitatii ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
