
lucrari de reparatie la cazan de apa calda

I.D.: 22694614

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.09.17 | Coduri CPV | 45259300-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 29.09.17 | Pretul estimativ: | 1.260,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

Descriere: Lucrari de reparatie la un cazan de apa calda tip Thermostat EN 1000/1162kw, cu arzator tip Lamborghini 140PM/2E, cu func?ionare pe gaze naturale, presiunea maxima= 5 bari, cu executarea samotarii placii frontale a cazanului, executarea de probe functionale la cald si la rece, întocmirea documentatiei de reparatie a cazanului.
