
Serviciul de reparație la partea de caroseria a microbuzului VW Crafter

I.D.: 70385286

Data publicarii	22.06.22	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.06.22	Pretul estimativ:	2.610,00 RON - 2.610,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciul de reparație la partea de caroseria a microbuzului marca VW Crafter, cu seria de șasiu WV1ZZZ2EZG6053419 / 2016 cu numărul de înregistrare MAI 44762 de la Detașamentul de Pompieri Onești. În cadrul serviciului se vor înlocui următoarele piese: geam panoramic lateral ușă culisantă și se vor realiza următoarele operațiuni: înlocuire geam lateral ușă culisantă, reparat și vopsit ușă culisantă.
